




200812054003

报告编号: YXJC210326-06

检测报告

委托单位

宁夏隆新塑料助剂有限公司(中厂)



声 明

- 1、本报告封面无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。
- 3、本报告检测的项目检测数据，检测结果证明委托方提供的样品的检测项目的符合性。
- 4、本报告检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
- 5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地址	河北省邢台市宝泰隆路16号		
联系人	李有福	联系电话	18724041505
样品类别	锅炉大气污染物		
采样人员	陈腊男、赵新录等	采样日期	2021.03.26
分析人员	陈腊男、赵新录等	分析日期	2021.03.26~2021.03.28
环境条件	2021.03.26 天气多云 风速0.5m/s		


二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表现性状/特征
2021.03.26	电厂锅炉烟囱1#	GH-60E-2014-01-0326103	滤膜

三、检测项目标准(方法)及仪器

检测项目	标准(方法)	仪器
氮氧化物	GB 19224-2014	GH-60E XE036

四、检测点位示意图



五、检测结果

1、有组织检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果	限值	单位
		排放浓度	14.9		mg/m ³
		排放浓度	13.9	14.8	mg/m ³
		排放浓度	15.7		mg/m ³
		低浓度时	21.3		mg/m ³
		排放速率	6.40		kg/h
		排放速率	3.39	3.04	kg/h
		排放速率	22		kg/h
		排放浓度	20	20	mg/m ³
		排放浓度	10		mg/m ³

日期	检测项目	检测结果	限值	单位
2021.05.26	二氧化硫			
	颗粒物			
	氮氧化物			
	氨			
	硫化氢			
	臭气浓度			
	非甲烷总烃			
	苯并[a]芘			
	苯			
	甲苯			
	二甲苯			
	氯苯			
	1,2-二氯苯			
	1,4-二氯苯			
	1,3-二氯苯			
	三氯苯			
	四氯苯			
	五氯苯			
	六氯苯			
	七氯苯			
	八氯苯			
	九氯苯			
	十氯苯			
	十一氯苯			
	十二氯苯			
	十三氯苯			
	十四氯苯			
	十五氯苯			
	十六氯苯			
	十七氯苯			
	十八氯苯			
	十九氯苯			
	二十氯苯			

2、烟气参数检测结果

采样位置	项目	采样时间	标干流量 (m ³ /h)	温度 (°C)	湿度 (%)	流速 (m/s)	含氧量 (%)	基准含 氧量(%)
电厂锅炉烟 囱 1# DA024	颗粒物、 二氧化 硫、氮氧 化物	2021.03.26	429676	46.3	6.2	6.28	10.5	6.00
			383542	47.0	6.4	5.63	10.8	6.00
			215493	47.7	6.1	3.16	10.8	6.00
	平均值			342904	47.0	6.2	5.02	10.7

六、执行标准

执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中表1 现有企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m ³
2	二氧化硫	200	mg/m ³
3	氮氧化物	200	mg/m ³

七、检测结论

各项污染物均达标。

(以下空白)

*** 报告结束 ***

编制人: 李化

审核人: 王

